

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	175	Landratsamt Ebersberg	44/824-7 Markt Schwaben/BDW Bd.XV
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	175	Landratsamt Ebersberg	44/824-7 Markt Schwaben/BDW Bd.XV
Betreiber	[Name]	MAGNA BDW technologies GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Im Wiegenfeld 10	85570	Markt Schwaben
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Gießerei für Nichteisenmetalle mit Nebeneinrichtung Schmelzerei für Aluminium		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.8.1 G E / 3.4.1 G E (Nebeneinrichtung)		2.5 b)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.07.2025	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X	
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 17.02.1997, 20.08.1997, 05.08.2008, 30.09.2008, 09.09.2010, 14.08.2014, 25.08.2017, 30.01.2018, 06.09.2019, 10.10.2018, 04.01.2021, 22.06.2022, 25.10.2023, 27.03.2024	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL